

Servicii in vederea verificarii metrologice la statiile automate de masurare gama in aer in zona EST.

Detalii

- Organizator: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA
- Ofertant: PAMARCO SYS SRL
- Localizare: Romania (Constanta)
- Tip anunt: Cumparari directe
- Estimare: 35000.00 RON
- Stare: Finalizata
- Sursa: S.E.A.P.
- Data aparitiei: 05-11-2024

Domenii

- Servicii de calibrare (CPV: 50433000)
-

Numar Anunt: DA36859587

Autoritate Contractanta:

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA

CUI: 1863832

Localitate: Constanta, Constanta, Romania

Adresa: Strada: Unirii, nr. 23, Sector: -, Judet: Constanta, Localitate: Constanta, Cod postal: 900532

Telefon: +40 241546696, +40 241546696

Ofertant:

PAMARCO SYS SRL

CUI: RO33846660

Localitate: Magurele, Ilfov, Romania

Adresa: STR CODRULUI NR. 76

Telefon: +40 0723502401, +40 0214574118

Denumire:

Servicii in vederea verificarii metrologice la statiile automate de masurare gama in aer in zona EST.

Produs / serviciu / lucrare:

Verificare tehnica statie masurare radiatie gama in aer., Servicii in vederea verificarii metrologice la statiile automate de masurare gama in aer in zona EST.

Detalii:

Servicii in vederea metrologizarii

1. Demontare/ montare ambelor sonde la fiecare statie;
2. Verificare functionala atat din punct de vedere tehnic cat si utilizand surse test, verificare ce se efectueaza la sediul SC EXATEL SRL;

3. Aducerea in parametri, din punct de vedere al debitului dozei cat si a timpului mort pentru cei doi detectori GM aflati in fiecare sonda;
 4. Realizare ansamblului in vederea testarii la INM (GDDS+DAM+LAPTOP+Sursa alimentare);
 5. Testare functionala dupa instalarea pe locatie a sondelor GDDS si conectarea la DAM.
- Costurile pentru serviciile mai sus mentionate este 2000 RON +TVA pentru fiecare locatie (2x GDDS), cu conditia de a se ridica/reinstala minim 16x GDDS la o deplasare si nu includ contravaloarea buletinelor de etalonare.

Verificare stare de functionare statie masurare radiatie gama in aer. Lucrari de reparare si inlocuire subansamble defecte daca este necesar. Repunere in functiune (exceptie face situatia in care apare un defect hard ori soft la unitatea centrala DAM data aquisition module) . Pretul nu include costurile subansamblelor inlocuite. Timpul de interventie este conditionate de interventia la cel putin inca doua statii din aceeasi zona si este valabil pentru statiile instalate in zonele Constanta,

Conditii de livrare:

PE LOCATIILE STABILITE DE COMUN ACORD

Conditii de plata:

IN CONTUL DE TREZORERIE AL FURNIZORULUI LA
30 DE ZILE DE LA EFECTUAREA SERVICILOR SI EMITEREA FACTURII

CPV:

50433000-9 - Servicii de calibrare (Rev.2)

Estimare: 35000 RON
